

Viikkotiedote 7–8



Tiedotusvälillä tapahtunut

- telinepurku Virastosiiven itäpuolella
- metalliportit työmaalla
- puuporttikunnostus verstaalla
- ulko-ovi asennus
- ikkunoiden lisähelojen asennus ja tiivistyskorjauksia
- lasikonservointi
- sisämaalauksia
- lukitustyöt
- LVI-asennukset, toimivuuden varmistus, palopeltieristystä
- sähköasennukset, toimivuuden varmistaminen ja käyttöönotto
- rakennusautomaation toimivuuden varmistus
- valvojien kierrokset käynnissä
- loppusiivous
- Vaunuvajan seinien kuivatus

Halkopihan paikallavaluporras

Halkopihan ja museorakennuksen 1. kerroksen välisen paikallavalettavan portaikon muottityöt ovat käynnissä. Portaikko sijoittuu keskeiselle alueelle ja muodostaa uuden pääyhteyden 1. kerroksen aulaan.

Portaan kaareva muoto ja venemäinen poikkileikkaus edellyttävät tarkkaa muottisuunnittelua ja laadukasta toteutusta. Teräsbetonisen portaan alapinta toteutetaan rimamuottipintana. Portaan ylä- ja pystypinnat ovat hiottua betonia. Askelmien ja sivujen ulkosärmät viimeistellään kevyesti pyöristäen, ja askelmien etureunoihin tehdään liukuesteaurat arkkitehdin detaljien mukaisesti.

Betoniseos, kiviaines ja hiontakäsittely on valittu mallien perusteella, ja lopullinen ilme on sovitettu yhtenäiseksi Halkopihan luonnonkivisokkelin ja uusien lattiamateriaalien kanssa.



Kuva 1. Arkkitehdin havainnekuva valmiista portaikosta.
<https://www.senaatti.fi/hankkeet/kansallismuseon-peruskorjaus-ja-laajennus/>



Kuva 3. Portaan ja lattia malleja.



Kuva. Rimamuotin teko aloitettu.




Kuva 4. Betoniportaan pohjamuotti.


Vestibyylin parvekekäytävän maalaus

Vestibyyli on rakennuksen eteisaula, porrashalli tai sisääntulotila., joka toimii usein edustavana siirtymätilana ulko-ovelta varsinaisiin sisätiloihin. Nimitys on peräisin latinan kielen sanasta vestibulum, joka on alun perin tarkoittanut kotilieden jumalatar Vestalle pyhitettyä tilaa. Vestibyyli on tyypillisesti suuri ja koristeellinen, ja sitä käytetään usein julkisissa rakennuksissa.

Kansallismuseon vestibyylin parvekekäytävän maalaus toteutettiin osana alueen kunnostustöitä. Työn yhteydessä tehtiin maalauskorjauksia ja pintojen ehostuksia.




Kuva 5. Suojat poistettu museon keskihallista.



Kuva 6. Sisääntuloaula keskihallissa suojien poiston jälkeen.



Kuva 7. Parvekekäytävän maalausta.



Kuva 8. Käytävän yläosaa kiertävät upotetut koristeet.



Kuva 9. Lasimaalauksia suojien alla.



Kuva 10. Telineet purettu Virastosiiven länsipuolelta.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki