

Viikkotiedote 16–17

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa



Kansallismuseon pihapiirin puusto on istutettu pääosin 1910- luvulla, museon rakentamisen aikoihin. Pihalle on istutettu mm. sembramäntyjä, vaahteroita ja lehmuksia. Uudishankkeessa Töölönkadun puoleinen puurivi säilytetään suurelta osin rakennustöiden aikana ja peruskorjauksen työmaa-alueella puusto säilytetään kokonaan.

Jo projektin alkuvaiheessa tehtiin museoalueen puuston suojaussuunnitelma, jolloin myös valokuvattiin kaikki säilytettävät puut ja pensaat. Puiden suojelemiseksi, niiden ympärille rakennettiin pehmustetut vanerilaatikot. Laatikoita asennettaessa huomioitiin, ettei puiden juuristo vaurioitu ja alimpien rungonhaarojen kohdille laatikoiden yläreunoihin laitettiin lisäpehmusteet. Lisäksi alueelle levitettiin suodatinkangas ja murskepeti, jotta puiden pintajuuret eivät kärsi ajoneuvoliikenteestä työmaalla.

Viikolla 16 työmaalla vieraili arboristi, eli puunhoitaja. Hän kävi tekemässä puiden ja pensaiden välitarkastuksen. Hänen mielestään puuston kunto oli hyvä, ja suojakopit on todettu hyväksi tavaksi suojata puita ja juuristoa. Puuston kuntoa seurataan edelleen ja siitä tehdään uusi katselmus kesällä.



Kuva 1. Puiden suojaus.



Kuva 2. Puiden suojaus.



Kuva 3. Puiden suojaus.

Kansallismuseon sisällä on paljon erilaisia tiloja, joissa on arvokkaita, suojeltavia pintoja. Esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelan freskot ja erilaiset lattiamateriaalit vaativat kaikki omanlaisensa olosuhteet. Kansallismuseon sisätilojen kosteustasapainoa ja lämpötiloja seurataankin tarkasti erilaisten mittareiden avulla. Olosuhteita hallitaan tarvittaessa asettamalla tiloihin erilaisia ilmankostuttimia ja -kuivattimia, joilla voidaan säädellä huoneen suhteellista kosteutta.



Kuva 4. Halkopihalle.



Kuva 5. Ilmankostuttimia ja kuivattimia.



Kuva 6. Alipaineistaja.



Kuva 7. Näkymää Kansallismuseon katolla etelään.

Viikkotiedotteessa 14 kerrottiin Halkopihan torniin rakennetusta tasosta. Sitä kautta tornin kylkeen tehtiin aukko, josta talotekniikkalaitteet saadaan vietyä museon ullakolle rakennettavaan uuteen ilmanvaihtokonehuoneeseen.



Kuva 8. Halkopihan torni.

Tiedotusvälillä tapahtunutta:

- Katon kermityöt aloitettu
- kevyet purkutyöt sisällä
- julkisivun vanhan rappauksen purkutyöt jatkuvat
- Luonnonkivisaumojen avaus käynnissä
- lapeikkunoiden kunnostus
- Kaikki vanhat liuskekivet on saatu purettua lohkolla 1
- Talotekniikka työt jatkuvat reittien ja vanhojen asennusten selvittelyillä

Lisätietoa

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa,
www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki/