

Viikkotiedote 20–21



Yölämpötilat ovat vihdoinkin nousseet riittävästi, jotta julkisivurappaukset ja kivisaumaukset on voitu aloittaa. Työmaalla tapahtuukin nyt paljon ja uusia töitä on aloitettu ympäri Kansallismuseon pihapiiriä.

Kansallismuseon sisäpuolella on aloitettu lattiatöitä. Peruskorjauksen yhteydessä osa vanhoista lattioista kunnostetaan ja osaan tiloista tulee uudet päällysteet. Pohjakerroksessa linoleumimattojen asennus on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Huoneiden reunoilla, lattioiden alla, on lattiakanaaleja, joissa kulkee talotekniikkaa. Lattiakanaalien kannet säilytettiin ja niihin asennettiin ympäröivän lattiapinnan mukaiset uudet linoleumipinnoitteet.

Peruskorjauksen hengen mukaisesti vanhat puiset jalkalistat, on otettu mahdollisuuksien mukaan talteen ja ne kunnostetaan uudelleenkäyttöä varten. Irrotuskohta, tila ja seinänosa, on merkitty huolellisesti listoihin, jotta ne voidaan palauttaa takaisin entisille paikoilleen.



Kuva 1. Lattiakanaalien kansia.



Kuva 2. Mattoasennusta.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- liuskekivien asennus
- julkisivurappaus
- julkisivun graniittiseinien kunnostus
- aluskerman- ja uusien peltien asennus
- vesikaton korjaukset
- LVI-työt. IV-konehuonetyöt, palopeltien vaihto, lämpö- ja jäähdytyslinjojen asennus
- sähkötyöt, konehuoneiden asennustyöt, Halkopihan lasikaton kaapelointi, sähkökalustus ja valaisinasennus
- alakattotyöt
- ikkunakunnostus
- ovikunnostus
- maalaus, rappaus ja tasoitustyöt sisällä
- mattotyöt pohjakerroksessa
- laatoitusten pohjatyöt
- Halkopihan sokkelin puutyöt
- Halkopihan lapetelineen purku
- Halkopihan akustorappaus aloitettu
- Maanrakennustyöt



Kuva 3. Esteettömän wc:n seinien tasoitusta, ennen laatoitusta.



Kuva 4. Vesikaton puukorjauksia.



Kuva 5. Hissiasentaja työssään.

Työmaalla on neljä henkilötavarahissi Alimakia, joiden ylläpitohuollot tehdään viikoittain. Tarkastajan saapumisen työmaalle huomaa viimeistään tasaisesta kalkkeesta, joka tulee, kun hissitarkastaja koputtelee rautaosia vasarallaan. Hissien säännöllinen tarkastus paitsi parantaa niiden turvallisuutta, niin myös takaa kaluston käytettävyyden koko projektin ajan ja minimoi mahdollisia töiden katkoksia.



Kuva 6. Henkilötavarahissi.



Kuva 7. Lapetelineet purettu Kansantieteellisen osan länsipuolelta.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki