

Viikkotiedote 28–29



Työt Kansallismuseon peruskorjauksen työmaalla etenevät sujuvasti kesän helteistä huolimatta. Kansallismuseon sisällä tehdään viimeistelyitä.

Vaunuvajalla ulkotyöt ovat täydessä vauhdissa niin julkisivuilla kuin vesikatollakin, ja rakennuksen kunnostus etenee suunnitellusti.

Pihan ilme on muuttunut kesän aikana merkittävästi, kun työmaa-aidat ja -portit on korvattu historiallista miljöötä korostavilla puuaidoilla ja puuporteilla. Muutos vahvistaa alueen arvokasta ja ajattoman tyylikästä ilmettä sekä tuo kohteen kulttuurihistorialliset arvot paremmin esille.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- puuporttien asennukset
- viimeistelytyöt
- piha-alueiden ennallistaminen
- pihavalojen asennukset
- Pääportaan kivisaumaus
- Vaunuvajan julkisivurappausten purku ja täyttörappaukset
- Vaunuvajan ulkoseinän silikaattilevyasennukset
- Vaunuvaja muurien tervaus
- Vaunuvajan vesikaton maalaustyöt
- Vaunuvaja keskirisaliittien kunnostus
- Vaunuvaja väliseinä muuraukset



Kuva 1. Töölöncadun kunnostettu portti



Kuva 2. Kunnostettu eteläpihan portti



Kuva 3. Vesikaton maalaustyöt ovat hyvällä tahdilla käynnissä

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Erno Immonen, erno.immonen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki