

Viikkotiedote 32–33




Heinäkuun helteet ovat takanapain, ja ensimmäiset lomalaiset ovat palanneet takaisin työarkeen. Kesän aikana työmaalla on ollut mukana harjoittelijoita, joiden osaamisen kehittymistä on ollut ilo seurata.

Joona Ruotsalainen työskentelee toista kesää työnjohtoharjoittelijana ja on osoittanut vahvaa osaamista työmaaympäristössä. Hän luotsaa työtehtäviä itsevarmasti ja omatoimisesti. Joona tarttuu rohkeasti uusiin haasteisiin ja on osallistunut aktiivisesti työmaan ulkopuolten tehtävien valvontaan.

Hänen tehtävinään on ollut muun muassa työmaan jätehuollon logistiikka, johon on kuulunut kierrätyksen järjestäminen ja kuljetusten tilaaminen. Julkisivutöissä Joona on avustanut parveke- ja ikkunakunnostuksissa sekä osallistunut luonnonkivisaumauksien ja julkisivurappausten valvontaan.

Tarvittaessa Joona ottaa itse yhteyttä asiantuntijoihin lisäohjeiden saamiseksi, mikä kertoo hänen oma-aloitteisuudestaan ja vastuunkannosta. Hän on ollut mukana tarkastuskierroksilla yhdessä suunnittelijoiden, arkkitehtien ja valvojien kanssa. Kesän aikana Joona on saanut runsaasti vastuuta ja kokemusta, hän on enää päättötyötä vaille valmis työnjohtaja.



Kuva 1. Hymypoika Joona.



Kuva 2. Rappauksia Mannerheimintien julkisivulla.



Kuva 3. Vuolukivikonservointi käynnissä Mannerheimintien parvekkeen ulkopinnan reliefissä. Vasemmalla puhdistettua kuviota ja oikealla sammaloitunutta, puhdistamattomaa kuvio.


Simo Welling työskenteli viime kesänä haalariharjoittelijana, ja tänä kesänä hän palasi työmaalle työnjohdollisiin tehtäviin. Tunnollisena ja oma-aloitteisena työntekijänä Simo on ollut mukana Vaunuvajan projektissa, jossa hänen vastuullaan on ollut muun muassa betonimäärien laskenta ja tilaaminen sokkelivaluja varten sekä valujen onnistumisen valvonta. Molemmat tehtävät sujuivat ensikertalaiselta erinomaisesti – betonia tuli juuri oikea määrä ja valutyöt onnistuivat suunnitellusti.



Kuva 4. Simo Töölönkadun muurilla paanukaton edessä.

Lisäksi Simo on osallistunut Kansallismuseon pohjoispuolen muurien sekä paanukaton korjaustöiden valvontaan. Tänä kesänä hän on päässyt haastamaan itseään uudella tavalla: työtehtäviä on suunniteltu ja aikataulutettu aiempaa pidemmälle, mikä on vaatinut jatkuvaa kokonaisuuden hallintaa.

Simo kokee, että opinnoista on ollut hyötyä harjoittelussa, mutta käytännön työssä oppiminen on ollut ratkaisevaa. Hänen mukaansa tämä on ollut hänen paras harjoittelujaksonsa – ohjaus on ollut selkeää ja vastuuta on annettu sopivassa määrin.



Kuva 5. Vaunuvajan edustan kivetys käynnissä.



Kuva 6. Muurikivien pesua rappauslaastista.

Talotekniikkaharjoittelijat ovat työmailla harvinaisia, mutta tänä kesänä Kansallismuseon peruskorjaushankkeessa tiimimme sai vahvistusta, kun **Teemu Rautiainen** tuli suorittamaan työharjoittelunsa työmaalle. Teemu opiskelee LVI-rakennusmestariksi, eli hän erikoistuu lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien asennuksiin. Hänenkin opintonsa ovat loppusuoralla, ja jäljellä on enää opinnäytetyö.

Kesän aikana Teemu on perehtynyt talotekniikan vaativiin työvaiheisiin ja osallistunut muun muassa uuden lämmönjakokeskuksen asennuksen valvontaan. Keskuksen siirtäminen kellaritiloihin on vaatinut huolellista suunnittelua ja rakenteiden purkua kuljetusreitien varrelta, jotta laite saatiin paikoilleen. Tällaiset tarkkaa suunnittelua edellyttävät tehtävät sopivat Teemulle erinomaisesti. Hän kehui Kansallismuseon LVIS-asentajia niin ammattitaitoisiksi, että hänellä on jäänyt aikaa myös työmaan yleisiin tehtäviin. Älykkäällä huumorilla varustettu kaveri, ohjaa työmaan arkea rauhallisesti ja asiallisesti.

Harjoittelijat ovat perehtyneet myös työturvallisuuteen tekemällä havaintoja ja osallistumalla viikoittaisiin TR-mittauksiin, mikä on tärkeä osa työmaan turvallisuuskulttuuria.



Kuva 7. Teemu aamukierroksella kellaritiloissa.



Kuva 8. Uusi lämmönjakolaitteisto.



Kuva 9. Puulattian kunnostusta.



Kuva 10–11. Puulasiseiniä.



Kuva 12–13. Sähkökalustusta.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- liuskekivien asennus
- julkisivurappaus, maalaus käynnissä Mannerheimintien puolella ja Halkopihalla
- julkisivun graniittiseinien kunnostus
- aluskermin- ja uusien peltien asennus
- parvekekunnostus
- vuolukivikonservointi
- LVI-työt, keittiön IV-asennukset, sukitus, sadevesiviemäreiden painekokeet, ilmanvaihtokanavien puhdistus
- sähkötyöt, sähkökalustus ja valaisinasennus, turvavalaistusjärjestelmät
- konehuoneiden itselleluovutukset
- alakattotyöt
- ikkunakunnostus
- ovikunnostus
- maalaus, rappaus ja tasoitustyöt sisällä pääosin valmiit
- listoitus
- puulattian kunnostus toisessa kerroksessa
- puulasiseinien asennus
- Halkopihan lasikaton teräsristikon alumiiniprofiilien asennus ja ympäröivien rakenteiden rakentaminen
- Halkopihan rappaus ja maalaus
- Maanrakennus ja muurien korjaus Vaunuvajalla, muurien paanukattojen korjaus

VIKKOTIEDOTE JÄÄ KESÄTAUOLLE. SEURAAVA TIEDOTE JULKAISTAAN VIKKOLA 39.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki