

Viikkotiedote 34–35



Työt ovat jatkuneet Vaunuvajalla hyvällä tahdilla. Vaunuvajalla ulkotyöt on saatu pitkälle, ja telineet ovat purkuvaiheessa. Cygnaeuksenkadun puoli onkin auennut näkyviin jo yleisölle telineiden poistuttua.

Sisäpuolella on saatu talotekniset työt polkaistua hyvin käyntiin. Lisäksi sisällä tehdään muun muassa maalauksia, sähkötöitä, seinien tasoituksia.

Elias Aaltonen on aloittanut viikolla 34 projektin vastaavana työnjohtajana.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- Vaunuvaja sisäpuolen maalaustyöt
- Vaunuvajan telineiden purku
- Vaunuvaja lämpölinjojen rakentaminen
- Vaunuvaja LED-valaisimien vaihto
- Vaunuvaja ikkunoiden kunnostukset
- Vaunuvaja vesikaton puuosien maalaus
- Vaunuvaja LE-WC vedeneristäminen
- Vaunuvaja seinien tasoitus ja maalaustyöt



Kuva 1. Silikaattilevyseinät maalattuna



Kuva 2. Keskirisaliitin kunnostettuna
Cygnaeuksenkadun puolella



Kuva 3. Uusittava LE-WC



Kuva 4. Cygnaeuksenkadun telineet on purettu

Cygnaeuksenkadun työmaa-aidat puretaan tulevan viikon aikana, minkä jälkeen katualue avautuu jälleen yleisön käyttöön. Samalla kunnostettu Vaunuvajan julkisivu tulee kaupunkilaisten nähtäväksi kokonaisuudessaan.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Elias Aaltonen, elias.aaltonen@ncc.fi
Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi
www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki