

Viikkotiedote 48–49




Tiedotusvälillä tapahtunut

- Halkopihan akustorappaus
- metalliporttien kunnostus
- LVI-asennukset, ilmanvaihtokanavien puhdistus, VIK-asennukset, toimivuuden varmistus
- sähköasennukset, toimivuuden varmistaminen
- ikkunakunnostuksen viimeistely
- pölyttömäksi siivous
- teline- ja sääsuojan purku Arkeologisen osaston länsipuolella
- rakennushissin purku Virastosiiven länsipuolella
- katualueiden ennallistaminen
- Vaunuvajan suojaus ja purku
- Vaunuvajan seinien kuivatus

Vaunuvajan kunnostustyöt

Kesän aikana Vaunuvajalla toteutettiin salaoja- ja vedeneristystöitä rakennuksen ulkopuolella. Työt olivat tarpeen, koska rakennuksen vierustalta puuttui salaojitus, eikä seinärakennetta ollut vedeneristetty.


Syksyllä Vaunuvajan sisäpuolella aloitettiin rakennuksen maanalaisten seinien purkutyöt. Seinät purettiin tiilipinnalle asti, jotta rakenteisiin aiemmin ulkopuolelta tullut kosteus saadaan poistettua. Tiiliseinät kuivataan matalalämpölevyillä ja lämpösauvoilla. Ulkotuoliseinät ovat noin 400 mm paksuja, joten kuivausprosessi voi kestää jopa kuusi kuukautta. Kuivatettavat alueet osastoidaan ja alipaineistetaan. Toimenpiteitä jatketaan, kunnes seinät ovat riittävän kuivat, jotta kalsiumsilikaattilevyt voidaan asentaa. Vaunuvajan työt alkavat varsinaisesti keväällä 2026.



Kuva 1. Kuivatettavia seinä.



Kuva 2. Huoneen osastointia.




Kuva 3. Alipaineistajia osastoidussa huoneessa.




Kuva 4. Työmaasähköjä.



Kuva 5–6. Suojauksia Vaunuvajalla.





Kuva 7. -kun töissä on kivaa 😊



Kuva 8. Valmis julkisivu Mannerheimintielle.



Kuva 9. Kansallismuseon sisäänkäynti.



Kuva 10. Valmis julkisivu pohjoiseen.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki