

TYÖMAATIEDOTE VKO 42 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU




19.10.2018

Tunnelmia työmaalta kuvien muodossa

Tällä viikolla kerromme Puosun työvaiheista ja tapahtumista valokuvapainotteisesti:



C-talon kannen tason sokkelin kermityöt käynnissä.



Talojen välisen metallirakenteisen lasiseinän asennuksia on tehty koko viikon ajan, kuvassa kadun puolen lasiseinää.



Makuuhuoneen kaapistoa liukuovineen asennettuna.

TYÖMAATIEDOTE VKO 42 / 2018
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



Vasemmalla tasoitettöitä, oikealla kylpyhuoneen laatoituksia.



Harppuunakorttelissa otettiin käyttöön (neste)kaasulämmitysjärjestelmä. Tällä ylläpidetään lämpöä aluksi Puosun taloissa, myöhemmin järjestelmä palvelee Majakkaa.

TYÖMAATIEDOTE VKO 42 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



ENSI VIIKON TYÖT

Suurelta osin samoilla työvaiheilla jatketaan myös ensi viikolla.

B-TALO

Ulokeparvekkeiden sivupieliin ja parvekeotsien runkotöitä
Saunojen runkotöitä ja paneelointitöitä
Keittiöiden ja kylpyhuoneiden kalusteasennuksia
Parkettiasennuksia
Kevyiden väliseinien töitä
Kipsialakattotöitä
Maalaus- ja tasoitettöitä
Laatoitustöitä
Kerrosten talotekniikkatöitä
Kadun puolen maanrakennustöitä (putkivedot)
Julkisivun rappaukset ovat pääosin valmiit

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Yhteisen porrashuoneen lasiseinien töitä
Julkisivun pintarappauksia
Vesikaton piippujen pellitystöitä
Lattialämmitys- ja pintalattiatöitä
Kevyitä väliseinätöitä
Kipsialakattotöitä
Lämmönjakohuoneen talotekniikkatöitä
Kerrosten talotekniikkatöitä

HARPPUUNAN KESKIPIHA

Alustavia keskipihan töitä on tehty tällä viikolla, töitä jatketaan ensi viikolla

TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,5 %.
Työmaalla on työskennelty 383 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 92 päivään.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Tommi Kaitasaari